

Prüfung
Die Helme der wolcraft Serie übertreffen die Anforderungen der EN 397:2000-05 und sind geprüft worden durch die notifizierte Stelle 0299 (FA PSA Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-Prüfzert, Zwengenberger Straße 68, D-42781 Haan).

1) Aufsätzen und Anpassen
Das Kopfband hat an den Enden Noppen zur Einstellmöglichkeit auf fast jede Kopfgröße. Stellen Sie das Kopfband so ein, dass ein bequemer Sitz auf dem Kopf gewährleistet ist und der Helm beim Vorbeugen nicht vom Kopf rutscht.

2) Einsatz
Die wolcraft Helme schützen den Träger bis zu einem bestimmten Maß vor fallenden Gegenständen bei Kälte bis – 30° C. Nur wenn er entsprechend gekennzeichnet ist (siehe Kennzeichnung 8) – bietet er ebenfalls Schutz bei elektrischen Risiken bis 440 VAC und/oder bei Gefahr von metallisch geschmolzenen Teilchen und/oder bei hohen Umgebungstemperaturen.

3) Wartung
Die Helm sollte mit einem milden Reinigungsmittel und heißem Wasser (unter 50° C) gereinigt werden. Es sollten keine Lösungsmittel oder scharfe Chemikalien benutzt werden, da diese die Helmschale angreifen.

4) Untersuchung
Vor jeder Nutzung muss der Helm auf Beschädigungen wie Schnitte oder Risse u. ä. untersucht werden. Der Helm muss im Falle einer solchen Beschädigung sofort ausgetauscht werden, das gilt auch dann, wenn der Helm bei einem Unfall scheinbar unbeschädigt geblieben ist.

5) Lagerung und Transport
Lagern Sie den wolcraft bei normalen Temperaturverhältnissen an einem sauberen und trockenen Ort, wo er nicht beschädigt werden kann. Vermeiden Sie unbedingt die Lagerung auf der Hutablage Ihres Kfz.

6) Kinnriemen
Die Kinnriemen können an dem selbstöffnenden (bei Gefahr des Strangulierens) Haken an der Außenseite des Kopfbandes eingehängt werden.

7) Ersatzteile
Folgende Ersatzteile sind für wolcraft Helme lieferbar:
Innenausstattung 8 oder 12 Punkt
Schweißband lang oder kurz
Kinnriemen

8) Kennzeichnung
Nach EN 397
Der wolcraft Helm wurde über das gesetzliche Mindestmaß nach EN 397 noch nach folgenden Zusatzkriterien geprüft (bei entsprechender Kennzeichnung):
a) sehr niedrige Umgebungstemperatur
b) elektrische Isolierung
c) Geschmolzenes Metall
d) Hohe Umgebungstemperaturen

Nach EN 50365
a) elektrische Isolierung EN 50365 Durchschlagspannung 10.000 V
b) elektrische Isolierung bis AC 1000 V bzw. DC 1500 V (nach EN 50365)



9) Alterung / Gebrauchsdauer des Helmes
PE and ABS sollten bei täglicher anwendungsgerechter Benutzung nicht länger als 4 Jahre benutzt werden, Helme aus PC nicht länger als 5 Jahre.

Hinweis: Wird dieser Helm zusammen mit Gehörschutz eingesetzt, entspricht die Kombination von Gehörschutz und Helm NICHT den Bestimmungen zur elektrischen Isolierung nach EN 397.

Warnhinweise
Bitte keine Aufkleber, Lackierungen oder zusätzliche Bohrungen anbringen.
Bitte niemals bei Beschädigungen tragen.

wolcraft GmbH, Wolffstraße 1, D-56746 Kempenich, ☎: +49 2655/51-0

wolcraft GmbH, Wolffstraße 1, D-56746 Kempenich, ☎: +49 2655/51-0

Test
The wolcraft series helmets exceed the requirements of EN 397:2000-05 and have been tested by the notified agency 0299 (FA PSA Testing and Certifying Agency in BG-Prüfzert, Zwengenberger Straße 68, D-42781 Haan).

1) Putting on and adapting
The head strap has knob formations at the end, enabling the helmet to be adjusted to almost all head sizes. Adjust the head strap so that you are guaranteed a comfortable fit on your head and that the helmet does not slip off your head when you bend forward.

2) Use
wolcraft helmets protect the wearer against falling objects to a certain extent in cold temperatures of up to – 30° C. They also provide protection against electrical risks up to 440 VAC and/or risks used by metallically smelted particles and/or in high ambient temperatures, but only if they are labelled accordingly (see labelling 8).

3) Cleaning
The helmet should be cleaned with a mild detergent and hot water (under 50° C). Do not use any solvents or harsh chemicals as these affect the helmet shell.

4) Inspection
The helmet should be inspected for signs of damage such as cuts or cracks, etc. each time before you wear it. The helmet must be replaced immediately in case of such damage being apparent, this also being the case if the helmet appears to be undamaged after an accident has occurred.

5) Storage and transportation
Store the wolcraft in a clean and dry place where it cannot be damaged and in normal temperature conditions. It is imperative that you avoid storing it on the rear shelf of your motor vehicle.

6) Chin strap
The chin straps can be hooked onto the automatically opening hooks (when there is a risk of strangulation) on the exterior of the head strap.

7) Spare parts
The following spare parts are available for wolcraft helmets:
Internal design point 8 or 12
Long or short sweat band
Chin strap
Schweißband lang oder kurz
Kinnriemen

8) Marking
Pursuant to EN 397
Over and above the minimum stipulations in EN 397, the wolcraft helmet was also tested with regard to the following additional criteria (when labelled accordingly):
a) very low ambient temperature
b) electrical insulation
c) smelted metal
d) high ambient temperatures

Pursuant to EN 50365
a) electrical insulation EN 50365 breakdown voltage 10000 V
b) electrical insulation up to AC 1000 V or DC 1500 V (pursuant to EN 50365)



9) Ageing / duration of use of the helmet
PE and ABS helmets should not be used for longer than 4 years when correctly used on a daily basis, PC helmets should not be used for longer than 5 years.

Note: If this helmet is used together with hearing protectors, the combination of the hearing protection and helmet do NOT meet the electrical insulation requirements pursuant to EN 397.

Warning instructions
Please do not adhere any adhesive labels, coatings or make additional drill holes.
Please never wear it when damaged.

wolcraft GmbH, Wolffstraße 1, D-56746 Kempenich, ☎: +49 2655/51-0

wolcraft GmbH, Wolffstraße 1, D-56746 Kempenich, ☎: +49 2655/51-0

Contrôle
Les casques de la série wolcraft surpassent les exigences de la norme EN 397:2000-05 et ont été contrôlés par le service notifié 0299 (FA PSA Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-Prüfzert [Comité spécial équipement de protection individuelle, test et certification BG-Prüfzert], Zwengenberger Straße 68, D-42781 Haan).

1) Pose et ajustage
Le bandeau pour la tête a des petits boutons à ses extrémités permettant de régler le casque pour chaque tour de tête. Ajustez le bandeau de sorte que le port du casque soit confortable et que ledit casque ne glisse pas si vous penchez la tête.

2) Utilisation
Les casques wolcraft protègent leur porteur contre les objets chutant jusqu'à une certaine limite et en cas de froid jusqu'à – 30° C. Ils offrent également une protection contre les risques électriques jusqu'à 440 VAC et/ou en cas de danger causé par des particules métalliques en fusion et/ou en cas de températures ambiantes élevées.

3) Entretien
Il convient de nettoyer le casque avec un nettoyant doux et de l'eau chaude (moins de 50° C). Il est fortement déconseillé d'utiliser des solvants ou des produits chimiques forts susceptibles d'attaquer la coque du casque.

4) Examen
Avant toute utilisation, il s'impose de contrôler si le casque présente des détériorations, comme par exemple des coupures ou des fissures et similaires. Dans un tel cas, il faut absolument remplacer le casque et ce sans délai. C'est également valable si le casque est manifestement intact suite à un accident.


5) Rangement et transport
Ranger le casque wolcraft dans des conditions de température normales dans un endroit propre et sec où il ne pourrait pas être abîmé. Évitez absolument de le ranger sur la plage arrière de votre voiture.

6) Accessoires
Les mentonniers peuvent être accrochés au crochet, qui s'ouvre automatiquement (en cas de danger d'étranglement), se trouvant sur la face externe du bandeau.

7) Pièces de rechange
Les pièces de rechange suivantes sont disponibles pour les casques wolcraft:
Intérieur du casque point 8 ou 12
Cuir intérieur long ou court
Mentonniers

8) Marquage
Selon la norme EN 397
Le casque wolcraft a été non seulement contrôlé conformément à la norme EN 397 (tests de base minimum selon la loi) mais également selon les critères supplémentaires suivants (étiquetage correspondant):
a) températures ambiantes très faibles
b) isolation électrique
c) métal en fusion
d) températures ambiantes très élevées

Selon la norme EN 50365
a) isolation électrique EN 50365 tension disruptive 10.000 V
b) isolation électrique jusqu'à AC 1000 V et DC 1500 V (selon EN 50365)



9) Vieillessement / durée d'utilisation du casque
S'ils sont utilisés quotidiennement et correctement, la durée des casques en PE et ABS ne devrait pas dépasser 4 ans, celle des casques en PC ne devrait pas dépasser 5 ans.

Note: Si ce casque est utilisé avec une protection anti-bruit, la combinaison protection anti-bruit et casque n'est PAS conforme aux dispositions relatives à l'isolation électrique stipulées par la norme EN 397.

Mises en garde
Ne pas apporter d'autocollants, de vernis ou peintures ne faire de trous supplémentaires.
Ne jamais porter le casque s'il est abîmé.

wolcraft GmbH, Wolffstraße 1, D-56746 Kempenich, ☎: +49 2655/51-0

wolcraft GmbH, Wolffstraße 1, D-56746 Kempenich, ☎: +49 2655/51-0

Ensayo
Los cascos de seguridad de la serie wolcraft superan los requisitos de la norma EN 397:2000-05 y están ensayados por el organismo notificado 0299 (FA PSA Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-Prüfzert, Zwengenberger Straße 68, D-42781 Haan).

1) Colocar y ajustar
La cinta cuenta con motas en los extremos para poder ajustar el casco a casi cada tamaño de cabeza. Ajuste la cinta de modo a asegurar que el casco esté asentado cómodamente en la cabeza y no se caiga o corra cuando usted incline la cabeza hacia delante.

2) Uso
Los cascos de seguridad wolcraft protegen al usuario hasta un cierto grado de la caída de objetos con hasta – 30° C. Alleen indios de helm dienovereenkomstig gemerkt is (zie Etikettering 8) – biedt deze ook beveiliging bij elektrische gevaaren tot 440 VAC en/of bij gevaar van metalen gesmolten deeltjes en/of bij hoge omgevingstemperaturen.

3) Onderhoud
De helm moet met een zacht reinigingsmiddel en warm water (onder 50° C) gereinigd worden. Geen oplosmiddelen of scherpe chemicaliën gebruiken omdat deze de helmschaal aantasten.

4) Inspectie
Voor ieder gebruik moet de helm op beschadigingen zoals inslijdingen of scheuren e.d. gecontroleerd worden. Bij een dergelijke beschadiging moet de helm direct worden vervangen. Dit geldt ook als de helm bij een ongeluk slijnbaar onbeschadigd is gebleven.

5) Opslag en transport
Bewaar de wolcraft helm bij normale temperaturen op een schone en droge plaats, waar hij niet beschadigd kan worden. Beslist niet op de hooftdenkplan van uw auto laten liggen.

6) Kinnriem
De kinnriempjes kunnen aan de automatisch opengangde (bij gevaar van ophanging/wurging) haak aan de buitenzijde van de hoofdband ingehaakt worden.

7) Reserve onderdelen
De volgende reserve onderdelen zijn leverbaar voor wolcraft helmen:
Binnenhelmafwerking 8 of 12 punts
Zweetband lang of kort
Kinnriem
Cuir intérieur long ou court

8) Marcasado
Según EN 397
Adicionalmente a los requisitos mínimos previstos en la EN 397, el casco de seguridad wolcraft está ensayado además con arreglo a los siguientes criterios (siempre que esté provisto del marcado correspondiente):
a) temperatura ambiental muy baja
b) aislamiento eléctrico
c) metal fundido
d) temperaturas ambientales altas

Según EN 50365
a) eléctrica isolatie EN 50365 doorslagspanning 10.000 V
b) elektrische isolatie tot AC 1000 V respectievelijk DC 1500 V (volgens EN 50365)



9) Veroudering / Gebruiksduur van de helm
Helm en PE en ABS dienen bij dagelijks gebruik volgens voorschrift niet langer dan 4 jaar gebruikt te worden, helmen van PC niet langer dan 5 jaar.

Atentie: Als deze helm samen met gehoorbescherming gebruikt wordt, voldoet de combinatie van gehoorbescherming en helm NIET aan de bepalingen voor elektrische isolatie volgens EN 397.

Waarschuwingen
Geen stickers, coatings of extra boorgaten aanbrengen.
Draag nooit een beschadigde helm.

wolcraft GmbH, Wolffstraße 1, D-56746 Kempenich, ☎: +49 2655/51-0

wolcraft GmbH, Wolffstraße 1, D-56746 Kempenich, ☎: +49 2655/51-0

Keuring
De helmen van de wolcraft serie overtreffen de eisen van EN 397:2000-05 en zijn gekeurd door de genotificeerde instantie 0299 (FA PSA Keuring- en Certificeringsinstantie in BG-Prüfzert, Zwengenberger Straße 68, D-42781 Haan).

1) Opzetten en aanpassen
De hoofdband is aan de uiteinden voorzien van noppen waardoor deze op praktisch iedere hoofdproef instelbaar is. Stel de hoofdband zo af dat de helm comfortabel op het hoofd zit en de helm bij het voorover buigen niet van het hoofd glijdt.

2) Gebruik
De wolcraft helmen beschermen de drager tot op zekere hoogte tegen vallende voorwerpen bij koude tot – 30° C. Alleen indien de helm dienovereenkomstig gemerkt is (zie Etikettering 8) – biedt deze ook beveiliging bij elektrische gevaaren tot 440 VAC en/of bij gevaar van metalen gesmolten deeltjes en/of bij hoge omgevingstemperaturen.

3) Onderhoud
De helm moet met een zacht reinigingsmiddel en warm water (onder 50° C) gereinigd worden. Geen oplosmiddelen of scherpe chemicaliën gebruiken omdat deze de helmschaal aantasten.

4) Inspectie
Voor ieder gebruik moet de helm op beschadigingen zoals inslijdingen of scheuren e.d. gecontroleerd worden. Bij een dergelijke beschadiging moet de helm direct worden vervangen. Dit geldt ook als de helm bij een ongeluk slijnbaar onbeschadigd is gebleven.

5) Opslag en transport
Bewaar de wolcraft helm bij normale temperaturen op een schone en droge plaats, waar hij niet beschadigd kan worden. Beslist niet op de hooftdenkplan van uw auto laten liggen.

6) Kinnriem
De kinnriempjes kunnen aan de automatisch opengangde (bij gevaar van ophanging/wurging) haak aan de buitenzijde van de hoofdband ingehaakt worden.

7) Reserve onderdelen
De volgende reserve onderdelen zijn leverbaar voor wolcraft helmen:
Binnenhelmafwerking 8 of 12 punts
Zweetband lang of kort
Kinnriem
Cuir intérieur long ou court

8) Marcasado
Según EN 397
Adicionalmente a los requisitos mínimos previstos en la EN 397, el casco de seguridad wolcraft está ensayado además con arreglo a los siguientes criterios (siempre que esté provisto del marcado correspondiente):
a) temperatura ambiental muy baja
b) aislamiento eléctrico
c) metal fundido
d) temperaturas ambientales altas

Según EN 50365
a) eléctrica isolatie EN 50365 doorslagspanning 10.000 V
b) elektrische isolatie tot AC 1000 V respectievelijk DC 1500 V (volgens EN 50365)



9) Veroudering / Gebruiksduur van de helm
Helm en PE en ABS dienen bij dagelijks gebruik volgens voorschrift niet langer dan 4 jaar gebruikt te worden, helmen van PC niet langer dan 5 jaar.

Atentie: Als deze helm samen met gehoorbescherming gebruikt wordt, voldoet de combinatie van gehoorbescherming en helm NIET aan de bepalingen voor elektrische isolatie volgens EN 397.

Waarschuwingen
Geen stickers, coatings of extra boorgaten aanbrengen.
Draag nooit een beschadigde helm.

wolcraft GmbH, Wolffstraße 1, D-56746 Kempenich, ☎: +49 2655/51-0

wolcraft GmbH, Wolffstraße 1, D-56746 Kempenich, ☎: +49 2655/51-0

Controllo
Gli elmetti della serie wolcraft superano gli standard della Norma EN 397:2000-05 e sono stati controllati da un ente preposto 0299 (FA PSA Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-Prüfzert, Zwengenberger Straße 68, D-42781 Haan).

1) Applicazione e adattamento
Il frontale presenta alle estremità dei bottoni per avere la possibilità di regolare qualsiasi taglia della testa. Regolare il frontale in modo da garantire alla testa un comodo alloggiamento e l'elmetto non scivoli via dalla testa in via cautelativa.

2) Uso
Gli elmetti wolcraft proteggono chi li indossa fino ad un certa misura dagli oggetti in caduta ad una temperatura fino a – 30° C. Solo se appositamente contrassegnato (vedere il contrassegno 8) – offre protezione anche con pericoli elettrici fino a 440 V c.a. e/o in caso di pericolo di partecelle metallicamente fuse e/o con le alte temperatura ambiente.

3) Manutenzione
Il casco dovrebbe essere pulito con un detergente delicato e acqua calda (inferiore a 50° C). E' consigliabile non usare solventi o sostanze chimiche aggressive perché attaccano il guscio dell'elmetto.

4) Verifica
Prima dell'uso bisogna verificare che ogni elmetto non presenti danni quali tagli o crepe e simili. L'elmetto deve essere sostituito immediatamente in presenza di tali danni, ciò vale anche se in un infortunio è rimasto apparentemente integro.


5) Stoccaggio e trasporto
Conservare l'elmetto wolcraft ad una temperatura in condizioni normali in un luogo pulito e asciutto, dove non può subire danni. Evitare assolutamente di conservarlo sul ripiano del vostro autoveicolo.

6) Cinture di salvataggio
Le cinture di salvataggio possono essere ingangate sul gancho de abertura automática (em caso de perigo de estrangulamento) do lado externo da correa da cabeça.

7) Peças de reposição
As seguintes peças de reposição estão disponíveis para capacetes wolcraft:
Equipamento interior 8 ou 12 pontos
Banda anti-suor comprimida ou curta
Cintas jugulares
8) Isolação elétrica
Conforme EN 397

Conforme alla Norma EN 397
Gli elmetti wolcraft sono stati controllati tramite la misura minima prevista dalla legge in conformità alla Norma EN 397 e i seguenti criteri aggiuntivi (con il rispettivo contrassegno):
a) temperatura ambiente molto bassa
b) isolamento elettrico
c) metallo fuso
d) alte temperature ambiente

Conforme alla Norma EN 50365
a) isolamento elettrico EN 50365 tensione di perforazione 10.000 V
b) isolamento elettrico fino a AC 1000 V e/o DC 1500 V (conforme alla Norma EN 50365)



9) Invecchiamento / durata d'uso degli elmetti
Gli elmetti realizzati in PE e ABS dovrebbero essere per uso quotidiano non superiore ai 4 anni, gli elmetti in PC non oltre 5 anni.

Nota: se questo elmetto viene usato insieme alla protezione per le orecchie, tale combinazione composta dalla protezione per le orecchie e dall'elmetto NON è conforme alle disposizioni relative all'isolamento elettrico secondo la Norma EN 397.

Avvertenze
Non applicare adesivi, verniciature, né praticare fori aggiuntivi.
Non indossare se danneggiato.

wolcraft GmbH, Wolffstraße 1, D-56746 Kempenich, ☎: +49 2655/51-0

wolcraft GmbH, Wolffstraße 1, D-56746 Kempenich, ☎: +49 2655/51-0

Teste
Os capacetes da série wolcraft excedem os requerimentos da EN 397:2000-05 e foram testados pelo organismo notificado 0299 (FA PSA Organismo de Ensaio e Certificação no BG-Prüfzert, Zwengenberger Straße 68, D-42781 Haan).

1) Posing and adjusting
A corria da cabeça tem botões nas extremidades como possibilidade de ajuste para praticamente todos os tamanhos de cabeça. Ajuste a corria da cabeça de forma a que seja assegurado um assento confortável na cabeça e o capacete não deslize se o portador se inclinar para a frente.

2) Uso
Os capacetes wolcraft protegem o portador até um certo ponto de objectos em queda a temperaturas até – 30° C. Eles oferecem também protecção em caso de riscos eléctricos até e/ou perigo derivado a partículas metalicamente fundidas e/ou a elevadas temperaturas ambiente, mas só se estiverem devidamente identificadas (ver identificação 8).

3) Manutenção
O capacete deve ser limpo com um detergente suave e água quente (inferior a 50° C). Não devem ser usados quaisquer dissolventes ou produtos químicos ácidos, porque estes podem agredir a carapaça do capacete.

4) Verificação
Antes de cada uso o capacete tem de ser controlado quanto a danos como cortes ou fissuras e outros. Em caso de tal dano o capacete tem de ser substituído de imediato, isso vale também após um acidente, mesmo que o capacete tenha ficado aparentemente intacto.


5) Armazenagem e transporte
Armazene o capacete wolcraft a temperaturas normais num local limpo e seco, onde não possa ser danificado. É imperativo evitar armazenar o capacete sobre a prateleira de mala do seu automóvel.

6) Cintos de segurança
As cintas jugulares podem ser engatadas no gancho de abertura automática (em caso de perigo de estrangulamento) do lado externo da corria da cabeça.

7) Peças de reposição
As seguintes peças de reposição estão disponíveis para capacetes wolcraft:
Equipamento interior 8 ou 12 pontos
Banda anti-suor comprimida ou curta
Cintas jugulares
8) Isolação elétrica
Conforme EN 397

Conforme alla Norma EN 397
Gli elmetti wolcraft sono stati controllati tramite la misura minima prevista dalla legge in conformità alla Norma EN 397 e i seguenti criteri aggiuntivi (con il rispettivo contrassegno):
a) temperatura ambiente molto bassa
b) isolamento elettrico
c) metallo fuso
d) alte temperature ambiente

Conforme alla Norma EN 50365
a) isolamento elettrico EN 50365 tensão disruptiva 10.000 V
b) isolamento eléctrico até AC 1000 V ou DC 1500 V (conforme EN 50365)



9) Envelhecimento / vida útil do capacete
Capacetes em PE e ABS não devem ser utilizados durante mais de 4 anos, em caso de uso diário conforme o fim de aplicação, capacetes em PC não mais de 5 anos.

Indicação: Se este capacete for aplicado junto com uma protecção da audição, a combinação de protecção da audição e do capacete NÃO corresponde às disposições sobre isolamento eléctrico conforme EN 397.

Advertências
Não aplique quaisquer autocolantes, camadas de verniz ou furos adicionais.
Não use o capacete em caso de danos.

wolcraft GmbH, Wolffstraße 1, D-56746 Kempenich, ☎: +49 2655/51-0

wolcraft GmbH, Wolffstraße 1, D-56746 Kempenich, ☎: +49 2655/51-0

Test
Hjelmsene i wolcraft-serien opfylder kravene iht. EN 397:2000-05 og er blevet testet af notificeret instans 0299 (FA PSA prøve- og certificeringskontor i BG-Prüfzert, Zwengenberger Straße 68, 42781 Haan, Tyskland).

1) Påsætning og justering
Hovedbåndet er udstyret med små nupper, så det kan justeres efter hovedets størrelse. Indstil båndet, så hjelmens fovedbælg behagelig at have på hovedet og ikke glider af, når du bøjer dig forover.

2) Brug
Hjelmene beskytter til en vis grad mod nedfaldende genstande ved en temperatur på ned til – 30° C. Hvis hjelmen er tilsvarende mærket (se mærkning 8), vil den også yde beskyttelse mod elektriske farer indtil 440 VAC og/eller ved fare for smeltede metalliske dele og/eller ved høje omgivende temperaturer.

3) Vedligeholdelse
Hjelmens renses med et mildt rengøringsmiddel og varmt vand (under 50° C). Der må ikke benyttes opløsningsmidde eller stærke kemikalier, da disse kan ødelægge hjelmmaterialer.

4) Egenkontrol
Innan varje användning skall hjälmen kontrolleras gällande sprickor eller repor o. dyl. Hjälmen skall i fall av en sådan skada bytas ut omedelbart. Detta gäller även om hjälmen verkar oskadad efter

